

 <b>TIENS</b> 天狮越南 Tiens Việt Nam	<b>企业标准</b> <b>TIÊU CHUẨN CƠ SỞ</b>		文件编号-Mã số văn bản: TCCS 007-2023/Thiên Sư
	标题: <b>Tiêu đề: MÁY MÁT XA CÂN BẰNG TOÀN THÂN (AK-CN-02)</b>		版本号-Bản số: 1.0 <b>受控</b> <b>CHỊU KIỂM SOÁT</b>
起草人: Người soạn thảo: Phạm Thị Hương	日期: Ngày tháng: 2024.05.05	批准人: Người phê chuẩn:	日期: Ngày tháng: 2024.05.05
下发日期 Ngày công bố : 2024.05.05		生效日期 Ngày có hiệu lực: 2024.05.12	

## 1 前言 Lời nói đầu

本标准由产品供应商提供及天狮越南有限公司起草。

Tiêu chuẩn này được đề xuất bởi nhà sản xuất và soạn thảo bởi Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam.

## 2 范围 Phạm vi

本标准规定了全身平衡按摩机 AK-CN-02 的要求、包装、运输和贮存。

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, bao gói, vận chuyển và bảo quản đối với sản phẩm máy massage cân bằng toàn thân AK-CN-02.

## 3 技术要求 Yêu cầu kỹ thuật

产品型号: AK-CN-02; 电源 220V/50Hz; 功率 80w.

- Model máy AK-CN-02; nguồn cấp 220V/50Hz; Công suất đầu vào 80w.

产品包括: 1 个设备有感应显示屏, 1 个充电线, 1 本说明书。

- Sản phẩm gồm 1 thân máy có màn hình cảm ứng, 1 dây nguồn, 1 sách hướng dẫn.

## 4 使用方法 Hướng dẫn sử dụng

将电源线插入机器, 按照正确说明插入兼容端口, 合理时间 (明细请看附件说明书)

Cắm dây nguồn vào máy, cắm các phích cắm tương ứng đúng theo hướng dẫn, rồi chọn chế độ phù hợp ( Chi tiết xem trong sách hướng dẫn kèm theo). Cần đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng.

## 5 包装, 运输, 贮存, đóng gói, vận chuyển, bảo quản

### 5.1 包装 Đóng gói

产品放在包盒, 包盒用热缩膜封好. 包盒在纸箱里包装

Sản phẩm đóng trong kiện hộp carton.

### 5.2 运输 Vận chuyển

需要轻柔运输, 将机器放置在正确的垂直位置, 不得与危险和易燃物质一起运输

Yêu cầu vận chuyển nhẹ nhàng, đặt đúng chiều đứng của máy, không vận chuyển cùng các chất gây nguy hại và dễ cháy nổ.

### 5.3 贮存 Bảo quản

放在通风良好的环境, 避免受潮 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

附录 Phụ lục 无 Không

## 6 修订历史 Lịch sử hiệu đính

版本号 Số bản	修订人 Người hiệu đính	修订时间 Thời gian hiệu đính	修订内容 Nội dung hiệu đính
1.0	范氏香 Phạm Thị Hương	2024.05.05	新起早 Soạn thảo mới

分发号: 05  
SỐ PHÂN PHÁT: